


103°W

22°N

22°N

- Falta infraestructura carretera
- Contaminación
- Falta de Rellenos Sanitarios
- Erosión descontrolada
- Falta de Mantenimiento de pozos
- Falta de Infraestructura Eléctrica
- Falta de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria
- Falta de Equipamiento Escolar
- Falta de Equipamiento de Salud
- Falta de Equipamiento de Comunicación (medios de transporte y telefonía)



103°W

PROT Regional Sur Zacatecas

SEDATU
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y VEHICULOS
 INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Proyección: Sistema Internacional Terrestre
 Conic Conforme de Lamabert DATUM ITRF 2008
 Este falso: 2,500,000.00 Norte Falso 0,00
 Meridiano central: -102,000000
 Standard Paralelo 1: 17,5000
 Standard Paralelo 2: 29,5000 Unidad de medida: Metros
 Fuente: INEGI 2010, CROBER
 Fecha de elaboración: Diciembre 2014
 Imagen Hipsografica.ECW
 Escala 1:700,000
 0 10 20
 Kilómetros

Simbología Básica

- Localidad > 300 hab
- Pavimentada
- Terracería
- Región Sur
- Localidad Urbana
- Estado de Zacatecas
- Estatal Nacional

Simbología Temática



PROBLEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD

1.5 c