

104°W

103°30'W

23°N

23°N

Durango

22°30'N


22°30'N

Yarit


Jalisco

| PROBLEMÁTICA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO        | VALPARAISO | MONTE ESCOBEDO |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Comunicación carretera deficiente dentro de la Región | 10         | 5              |
| Puentes e infraestructura carretera seriamente dañada | 10         | 10             |
| Localidades incomunicadas en época de lluvias         | 10         | 10             |
| Insuficiente infraestructura hospitalaria             | 15         | 10             |
| Agua sin clorar en zonas rurales                      | 15         | 15             |
| Insuficiente infraestructura para drenajes            | 10         | 10             |
| Tiraderos de Basura saturados                         | 5          | 5              |
| Localidades abandonadas                               | 3          | 5              |
| Falta infraestructura eléctrica                       | 10         | 15             |
| Zonas de riesgo por inundación                        | 12         | 15             |

## VALPARAISO



## MONTE ESCOBEDO



104°W

103°30'W

# **PROT** **Regional SurOeste Zacatecas**



Proyección: Sistema Internacional Terrestre  
 Conic Conforme de Lambert DATUM ITRF 2008  
 Este falso: 2,500,000.00 Norte Falso 0.00  
 Meridiano central: -102.000000  
 Standard Paralelo 1: 17.5000  
 Standard Paralelo 2: 29.5000 Unidad de medida: Metros

Fuente: INEGI, MGN 2010, R.N.C. 2012  
 Fecha de elaboración: Diciembre 2014

Escala 1:600,000

0 12.5 25

Kilómetros

## **Simbología Básica**

- Municipios Zacatecas
- Estado de Zacatecas
- Estatat Nacional


## **Vías de comunicación**

- Tipo
- PAVIMENTADA
- TERRACERÍA

## **Simbología Temática**

### **Nombre**

- Monte Escobedo
- Valparaíso



**PROBLEMÁTICA  
 EN INFRAESTRUCTURA  
 Y EQUIPAMIENTO**

1.5 c